

# Messa in sicurezza dei punti critici

## 1) Attraversamento via Somalia (senza semaforo)



Criticità: auto a forte velocità, mancato rispetto dell'attraversamento pedonale  
Interventi proposti: evidenziare attraversamento pedonale



## 2) Attraversamento rampa tangenziale

Criticità:  
tempi lunghi di attesa, auto non rispettano  
semaforo, passaggio pedoni stretto


Interventi proposti:  
sistemare passaggio pedoni

## 3) Attraversamento rampe tangenziale

Criticità:  
tempi lunghi di attesa, passaggio pedoni stretto

Interventi proposti:  
sistemare passaggio pedoni

#### 4) Attraversamento via Antrodoco



#### Criticità:

il verde pedonale è pericolosamente in comune con quello di ben due flussi di auto in svolta da via Somalia, tempi lunghi di attesa per il verde pedonale (1'30'') e durata troppo breve dello stesso verde pedonale (33'')

#### Interventi proposti:

riorganizzare flussi circolazione (anche in vista dell'apertura del nuovo parco), differenziare turni semaforici del verde, evidenziare attraversamento pedonale

## 5) Attraversamento viale Somalia



Criticità:  
tempi lunghi di attesa

Interventi proposti:  
attraversamento scarsamente utilizzato

## 6) Attraversamento via Piccinni (senza semaforo)



*Nota: È presente un vecchio cartello dell'iniziativa "A scuola ci andiamo da soli"*

Criticità:  
strisce pedonali sbiadite, auto non rispettano attraversamento pedonale

Interventi proposti:  
ripassare strisce pedonali, evidenziare attraversamento pedonale

## 7) Attraversamento via Somalia (senza semaforo)



### Criticità:

strisce pedonali sbiadite, auto a forte velocità che non rispettano l'attraversamento pedonale, parcheggio auto su strisce pedonali, impianto pubblicitario illegale

### Interventi proposti:

ripassare strisce pedonali, evidenziare attraversamento pedonale, installare dissuasori sosta abusiva, rimuovere impianto pubblicitario

## 8) Attraversamento via Mascagni (senza semaforo)



Criticità:

strisce sbiadite, parcheggio auto su strisce pedonali, auto in svolta su angolo cieco

Interventi proposti:

ripassare strisce pedonali, evidenziare attraversamento pedonale, installare dissuasori sosta abusiva

## 9) Marciapiede sinistro via Mascagni



Criticità: dissesti pavimentazione, spazio stretto, deiezioni canine

Interventi proposti: riqualificare pavimentazione, valutare possibilità allargamento marciapiede, sensibilizzare i padroni dei cani

## 10) Attraversamento via Mascagni



Criticità: strisce pedonali sbiadite, parcheggio auto su strisce pedonali  
Interventi proposti: ripassare strisce pedonali, installare dissuasori sosta abusiva

## 11) Marciapiede destro via Mascagni



Criticità: assenza di pavimentazione, dissesti, deiezioni canine  
Interventi proposti: pavimentazione, sensibilizzare i padroni dei cani

## 12) Attraversamento via Boito



Criticità: strisce pedonali sbiadite, sovrapposizione strisce blu, parcheggio auto su strisce pedonali, auto non rispettano attraversamento pedonale

Interventi proposti: ripassare strisce pedonali, evidenziare attraversamento pedonale, installare dissuasori sosta abusiva

## 13) Marciapiede via Boito



Criticità: resti di alberi tagliati, dissesti, spazio stretto, deiezioni canine

Interventi proposti: riqualificare pavimentazione, valutare allargamento marciapiede, sensibilizzare i padroni dei cani

#### 14) Marciapiede via Mascagni



Criticità: dissesti pavimentazione e ciglio, deiezioni canine

Interventi proposti: riqualificare pavimentazione, sensibilizzare i padroni dei cani

#### 15) Attraversamento via Mascagni



Criticità: strisce pedonali sbiadite, parcheggio auto su strisce, dissesto stradale

Interventi proposti: ripassare strisce pedonali, evidenziare attraversamento pedonale, installare dissuasori sosta abusiva, riqualificare manto stradale